

スズキGSX-R1000K5/K6ご愛用車の無償修理実施のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、MotoMapSalesNetwork取扱いモデルをご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

取扱いのスズキ輸出モデル「スズキ“GSX-R1000”（2005年、2006年モデル）」におきまして、下記の通り不具合が発見されたため、海外にてリコールを実施するとの連絡が海外輸入元を通じ連絡が入りました。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫びいたしますとともに、早期に海外市場と同様に無償修理をお受けいただきますようご協力の程、何卒、お願い申し上げます。

不具合の内容

過激なウイリー走行(前輪を持ち上げての後輪走行)など危険な操作方法からの着地により、フレームに過大な荷重が加わることがあります。

そのため、フレームのステアリングヘッド後方下部に亀裂が発生するものがあり、最悪の場合、フレームが破損し、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フレームの亀裂有無を点検し、亀裂のないものは補強部品(フレームリフォース)を追加し、亀裂のあるものは新品フレームに交換すると共に補強部品(フレームリフォース)を追加する。

対象車両

車名	通称名	型式	リコール対象車の車体番号(シリアル番号)の範囲
スズキ	GSX-R1000	B6121	JS1B6121300100005 ~ JS1B6121300104484

尚、MotoMapにて販売しました「型式“B6121”」の対象となるお客様には、特約店等からご案内させていただきますが、お早めにお買い求めの特約店へご連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

敬具

<注意>

尚、無償修理の日時は、準備等ございますので、あらかじめ特約店へご連絡の上、ご相談ください。特約店の連絡先は、[SHOP INFO\(販売店情報\)](#)をご覧ください。

※下記は、スズキ株式会社が海外にてリコール届出した車体番号です

車名	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 「*部には、数字またはXが入ります。」
スズキ	GSX-R1000	JS1GT76A*52100019 ~ JS1GT76A*52110201
		JS1GT76A*62100003 ~ JS1GT76A*62117349
		JS1B6111100100050 ~ JS1B6111100116211
		JS1B6111200100010 ~ JS1B6111200104047
		JS1B6121300100005 ~ JS1B6121300104484
		JS1B6211100100002 ~ JS1B6211100103996