

《GSX-R1000, GSX-R750 チェーンアジャスタ交換》無償修理 実施のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、MotoMapSalesNetwork 取扱いモデルのご愛用を賜り、有り難く厚くお礼申し上げます。さて、このたび、海外市場においてスズキの海外向けモデル GSX-R750、1000 において、海外リコールを実施する旨、海外輸入元を通じ連絡がありました。お客様のご愛用車におきましても海外リコールの対象となります。つきましては、海外市場と同様に無償修理を実施させていただきます。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますこと、誠に申し訳なく心からお詫び申し上げますとともにお早めに無償修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

謹白

不具合の内容

ドライブチェーンアジャスタの強度が不足していたため、シフトミス後の操作でドライブチェーンに衝撃を与えると、ドライブチェーンアジャスタが破損するおそれがあります。

改善措置の内容

全車両、左側ドライブチェーンアジャスタを対策品に交換します。
(但し、一部の限定車において、色合わせのために右側も交換します。)

対象車両

車名	通称名	リコール対象車の年式範囲
スズキ	GSX-R1000	2009年～2014年(K9～L4, ZL0, ZL3, ZL4, TK9, TL0)
	GSX-R750	2011年～2014年(L1～L4, ZL4)

尚、MotoMapにて販売しました対象となるお客様には、特約店等からご案内させていただきますが、お早めにお買い求めの特約店へご連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

敬具

<注意>

尚、無償修理の日時は、準備等ございますので、あらかじめ特約店へご連絡の上、ご相談ください。特約店の連絡先は、[SHOP INFO\(販売店情報\)](#)をご覧ください。