

スズキGSX1300RK8ご愛用車の無償修理実施のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、MotoMapSalesNetwork取扱いモデルをご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

取扱いのスズキ輸出モデル「スズキ“GSX1300R”」におきまして、下記の通り不具合が発見されたため、海外にてリコールを実施するとの連絡が海外輸入元を通じ連絡が入りました。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫びいたしますとともに、海外市場と同様に無償修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

不具合の内容

車両組み立て時におけるイグニッションスイッチ電気配線の不適切で、ハンドル操作の繰り返しにより、電気配線が屈曲の大きな部分で断線することがあり、最悪の場合、ヘッドライトが消灯し、エンジンが停止して再始動できなくなる可能性がある。

改善措置の内容

イグニッションスイッチの配線を点検し、組付け位置が不適切なものは、当該配線部分を交換すると共に、正規の組付け位置にする。

対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 「*部には、数字またはXが入ります。」
スズキ	GX72A	Hayabusa1300	JS1GX72A*82100020～JS1GX72A*82112289

対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります

モトマップ取扱対象外車台番号一覧(下6桁)	
	111607
	111611
	111616～111617
	111632～111633
	111635～111638
	111641
	111643
	111649～111662
	111664～111665

対象となるお客様には、特約店等からご案内させていただきますが、お早めにお買い求め頂きました、特約店へご連絡頂き、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

敬具

<注意>

尚、無償修理の日時は、準備等ございますので、あらかじめご購入頂きました特約店へご連絡の上、ご相談ください。

特約店の連絡先は、[SHOP INFO\(販売店情報\)](#)をご覧ください。

また、下記、株式会社スズキ二輪でもご相談いただけます。

株式会社スズキ二輪 サービス部

東日本エリア

東京サービスセンター 03-3695-5567

神奈川サービスセンター 046-260-2584

日高サービスセンター 042-989-4621

北海道サービスセンター 011-704-8811

宮城サービスセンター 022-258-6343

新潟サービスセンター 0258-25-6773

愛知サービスセンター 0533-89-5010

西日本エリア

大阪サービスセンター 072-641-5955

四国サービスセンター 087-842-7710

広島サービスセンター 082-235-0036

九州サービスセンター 092-976-3607

モトマップセールスネットワーク事務局

東京都新宿区上落合2-28-15

電話 050-3500-6818